

TIPY NA STAROSTLIVOSŤ

VÝŠIVKA & POTLAČ



Správna starostlivosť zabezpečí dlhodobé potešenie z
Vášho personalizovaného produktu.

SK

1.



**PERTE POTLAČENÝ TEX-
TIL OBRÁTENÝ NARUBY**

**DODRŽIAVAJTE POKY-
NY NA STAROSTLIVOSŤ**

POTLAČ:
PRÁŤ PRI MAX. 40 °C

VÝŠIVKA:
PRÁŤ PRI MAX. 60 °C

2.




3.



**POUŽÍVAJTE JEMNÝ
PRACÍ PROSTRIEDOK**

**BEZ BIELIDLA, AVIVÁŽE ALEBO
KAPSÚL NA PRANIE**

**TEXTIL NESUŠTE V
SUŠIČKE**



4.

5.



NEŽEHLITE CEZ POTLAČ